




2019年 預防性風災修繕調查報告

弘道看見：房屋結構搖搖欲墜、每逢大雨必淹水 面對突如其來的風災更是無力抵擋



調查對象&題項



505位



平均年齡78歲
最高年齡103歲

住屋種類/屋齡

停電經驗

風災屋損經驗


修繕能力

跌倒經驗

防颱/修繕協助

過去三年曾經受災情況

因颱風而停電41.7%



平房




透天



集合式住宅

因颱風造成屋損39.8%



停電經驗讓長輩心慌慌

多重毀損風險增

停電房屋普遍屋齡高
伴隨其它屋損情況
漏電風險也較高

停電因應方式

被動等電來
使用蠟燭或手電筒



沒電令人心驚

風雨交加的颱風夜
沒有電力會讓長輩更
感到害怕

常見屋損

屋頂毀壞、門窗受損、積水

平房

近七成屋頂毀損漏水
三成曾淹水或積水

透天

半數曾屋頂毀損漏水
四成屋內或陽台積水
二成曾經門窗受損

集合式住宅

屋內或陽台積水、門窗受損
以及地板磁磚翹起
樓梯間積水等情形

面對災損，高達 42% 的長輩沒有進行修繕

- 1 沒錢** 22% 經濟弱勢長輩較常因經濟狀況不好而不修繕。
平房損害嚴重，修繕費用較高，也可能因此不修繕
 - 2 沒差** 15% 透天、集合式住宅通常損害較小
損害不嚴重，不需要積極處理
 - 3 沒人幫** 10.5% 獨居長輩經常找不到幫手
我自己不知道該怎麼辦，也沒有可以幫忙的人
- 2% 其他未處理原因
沒有產權或屬公共空間、或需要公部門處理
- 5.5% 叫不到師傅
彰化、嘉義地區等偏鄉最多



預防性風災修繕需求明確

58.4%

半數房屋仍待修繕
居住在平房、經濟弱勢的長輩最需協助

亟需修繕的項目



積水/漏水問題

漏水31.2%
壁癌15.9%
排水13.7%



用電問題

無緊急照明28.2%
漏電5.6%



屋體不牢固

屋體不牢固13.2%

【2018的台灣】

5月強盛副熱帶高壓，帶來破紀錄高溫！

8月西南氣流加上熱帶性低氣壓造成暴雨淹南台嚴重災情！


全台均溫更創有史以來第5高！

【媒體報導】

**每升溫攝氏1度，全球大氣中的水蒸氣就會增加7%，
氣溫上升可能會增加潮濕地區的降雨量。**


【台灣健康空氣行動聯盟】對流越來越旺盛、**瞬間豪大雨越來越強**，
氣候變遷衝擊下，台北**未來豪大雨機率更高**，淹水風險更大。

【台灣多雨期】5-6月-梅雨季；7-9月-颱風季



預防性修繕重點項目

避免及減少災害損傷，在季節性氣候來臨前進行修繕



- 房屋結構穩固
- 屋頂牆壁防水
 - 門窗更換
 - 排水清淤
 - 緊急照明
- 破損電線更換



弘道邀請您 一起守護弱勢老人「家」



弘道老人福利基金會